SVENSKT CIVILSKYDD

Skyddsrumskontroll

Sammanfattning av noterade brister
baserad på MCF Checklista SK 16.1 – Kontroll av skyddsrum

Skyddsrumsnummer: 117217-2
Fastighet: Älta 20:1
Flädervägen 4, Nacka
Kontrolldatum: 2026-10-29



Skyddsrumskontroll utförd av:
SRG 2045 Robert Johansson ,

Genomförande

Syftet med skyddsrumskontrollen är att kontrollera skyddsrummets olika funktioner samt inventera skyddsrumsmaterial. För skyddsrumskontrollen används formulär framtagen av Myndigheten för civilt försvar (MCF). Skyddsrumskontrollen garanterar inte att skyddsrummet klarar sig från anmärkningar vid myndighetsbesiktning.

Kontrollen utförd av

Företag:	Svenskt Civilskydd AB
Namn:	Robert Johansson
SRG:	2045
Mobil:	
Mail:	robert.johansson@svensktcivilskydd.se

Basinformation om skyddsrummet

Skyddsrumsnummer:	117217-2
Fastighetsbeteckning:	Älta 20:1
Gatuadress vid ingång till skyddsrummet:	Flädervägen 4
Kommun:	Nacka
Antal platser:	50 st
Skyddsrummet är byggt enligt:	Typ 2 (NSKR)
Typ av luftrening:	sandfilter

Rapport skyddsrumskontroll

Nedan presenteras de identifierade brister som konstaterades vid skyddsrumskontrollen.

Sammanfattning

Under skyddsrumskontrollen har 37 brister noterats.

Exteriör och interiöra bilder



Noterade brister

01. Skyddsrumsfunktion

01b	**Skyltar om läge på skyddsrum och skyddsrumsförråd finns och är uppsatta.**
01b-1	Fel: Skyddsrumsskylt vid byggnadens entré saknas. Åtgärd: Skylt enligt typlösning T01-101 uppsättes.

03. Skyddsdörr

03g	**Dörr och karm är rostskyddsbehandlade och utan rostangrepp.**
Notering:	Nedre del rostskyddas



03h	**Stängningsbeslag fungerar och dess rörliga delar är smorda.**	
03h-2	Fel: Stängningsbeslag kärvar. Åtgärd: Stängningsbeslag skall justeras och rörliga delar smörjas. Se typlösning T03-101.	Mängd: 2

03i	**Gångjärn är smorda och fria från rost.**	
03i-1	Fel: Gångjärn är osmorda. Åtgärd: Gångjärn skall rengöras och smörjas. Se typlösning T03-101.	Mängd: 2

03ae	**Tätningslist till stötupptagande gummilist är monterad och oskadad.**
03ae-1	Fel: Tätningslist till stötupptagande gummilist är defekt eller saknas. Åtgärd: Ny tätningslist skall monteras. Se typlösning T03-101.
Notering:	Saknas ND85

03ak	**Kullager är smorda och hela.**	
03ak-1	Fel: Kullager är tröga. Åtgärd: Kullager skall rengöras och smörjas. Se typlösning T03-101.	Mängd: 2
Notering:	Smörjs och rensas från färg	

04. Gastät dörr

04d	**Dörrblad inklusive karm är av godkänd typ.**

04d-1	Fel: Dörrblad inklusive karm är inte av godkänd typ. Åtgärd: Nytt dörrblad inklusive karm skall anordnas enligt typlösning T04-103.
Notering:	KS



04h	**Dörr och karm är rostskyddsbehandlade och utan rostangrepp.**
Notering:	Tröskel rostskyddas



04k	**Springa mellan karm och dörrblad utan tätningslist är 3-7 mm.**	
04k-1	Fel: Dörrblad ligger på felaktigt avstånd från karm. Åtgärd: Dörrblad skall justeras. Se typlösning T04-101.	Mängd: 1
Notering:	Nedre del	

04l	**Stängningsbeslag fungerar och dess rörliga delar är smorda.**

04l-2	Fel: Stängningsbeslag kärvar. Åtgärd: Stängningsbeslag skall justeras och rörliga delar smörjas. Se typlösning T04-101.	Mängd: 2

04q	**Gångjärn är smorda.**

04q-1	Fel: Gångjärn är ej smorda. Åtgärd: Gångjärn skall rengöras och smörjas. Se typlösning T04-101.	Mängd: 2



04u	**Tätningslist är ändlös, demonterad och förvarad utan talk i en tät förpackning.**

04u-2	Fel: Tätningslist är defekt eller saknas. Åtgärd: Ny tätningslist skall anskaffas och förvaras i en tät förpackning. Se typlösning T04-101. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ).	Mängd: 1
Notering:	Gd 85	

08. Igensättning för reservutgång

08g	**Betongelement med tillbehör är demonterade och förvarade i skyddsrumsförrådet.**

08g-1	Fel: Betongelement, fördelningsbalk, skruvar, muttrar och träkilar är ej demonterade. Åtgärd: Betongelement, fördelningsbalk, skruvar, muttrar och träkilar skall demonteras och placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T08-101.
Notering:	Motfyllt

09. Genomföring med skyddsplåt

09f	**Skruvar och muttrar är rengjorda och smorda.**	
09f-1	Fel: Skruvar och muttrar är ej rengjorda och smorda. Åtgärd: Skruvar och muttrar skall rengöras och smörjas, provmonteras och läggas i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09101.	Mängd: 12
		

09k	**Tätningslist är hel, demonterad och förpackad i tät förpackning utan talk.**	
09k-1	Fel: Tätningslist är defekt eller saknas. Åtgärd: Ny tätningslist skall anskaffas och förvaras i tät förpackning. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09101.	Mängd: 2

09l	**Alla lösa komponenter till genomföring med skyddsplåt är förvarade i förrådet.**
09l-1	Fel: Alla lösa komponenter är inte förvarade i skyddsrumsförrådet. Åtgärd: Alla lösa komponenter till genomföring med skyddsplåt lägges i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09101.

11. Monterbar pelare

11h	**Monteringsstång finns och passar till hål i pelare**	
11h-1	Fel: Monteringsstång passande hål i pelare saknas. Åtgärd: Monteringsstång enligt typlösning T11108 anskaffas.	Mängd: 1

12. Skyddsrumsstomme

12a	**Skyddsrumsstomme är hel och ursparingar eller kvarsittande formstag av trä saknas.**	
12a-5	Fel: Mindre ursparing i tak med felaktigt material alternativt mindre ursparing finns. Åtgärd: Felaktig ilagning respektive ursparing skall åtgärdas enligt typlösning T12102.	Mängd: 1
		

13. Ventilationsaggregat

13c	**Drifts- och skötselinstruktion finns.**
13c-1	Fel: Drifts- och skötselinstruktion saknas. Åtgärd: Ny drifts- och skötselinstruktion skall anskaffas. Se typlösning T13-101.
Notering:	B89

13e	**Vev för manuell drift av ventilationsaggregat finns och fungerar.**

13e-1	Fel: Vev för manuell drift saknas. Åtgärd: Ny vev skall anskaffas. Se typlösning T13101.	Mängd: 1

13m	**Varje ventilationsaggregat har skyddsfilter typ FAG med godkännandemärkning.**	
13m-4	Fel: Skyddsfilter är av typ sandfilter. Åtgärd: Sandfilter skall ersättas med nytt filter enligt typlösning T13104.	Mängd: 1

15. Övertrycksmätare

15a	**Övertrycksmätare finns, är oskadad samt är av godkänd typ.**
15a-1	Fel: Övertrycksmätare saknas, är skadad eller ej avläsbar. Åtgärd: Ny övertrycksmätare skall anskaffas. Se typlösning T15-101.

15b	**Mätrör, slang och vätska finns.**
15b-1	Fel: Mätrör av metall saknas. Åtgärd: Nytt mätrör skall anskaffas. Se typlösning T15101.
15b-2	Fel: Slang saknas. Åtgärd: Ny slang skall anskaffas. Se typlösning T15101.
15b-3	Fel: Vätska saknas. Åtgärd: Ny vätska skall anskaffas. Se typlösning T15101.

15d	**Genomföring genom stommen finns för övertrycksmätare.**
15d-1	Fel: Genomföring för övertrycksmätare saknas. Åtgärd: Ny genomföring skall anordnas enligt typlösning T15-102.
Notering:	KS



15e	**Skyltar som anger läge för genomföring till övertrycksmätare finns på båda sidor vägg.**
15e-1	Fel: Skylt finns ej på insida vägg. Åtgärd: Skylt anskaffas och monteras på insida vägg enligt typlösning T15-101.
15e-2	Fel: Skylt finns ej på utsida vägg. Åtgärd: Skylt anskaffas och monteras på utsida vägg enligt typlösning T15-101.

16. Toalettutrymme

16a	**Ett toalettutrymme finns för varje påbörjat 30-tal skyddsrumsplatser.**	
16a-1	Fel: Toalettutrymme saknas. Åtgärd: Godkänt toalettutrymme skall anordnas. Se typlösning T16101.	Mängd: 2

16c	**Toalettkärl är kompletta.**	
16c-1	Fel: Toalettkärl saknas eller är defekta. Åtgärd: Nya godkända plastkärl med lock skall anskaffas. Se typlösning T16-101.	Mängd: 2

19. Tappställe och golvbrunn

19b	**Tappställe är försett med slang och strålrör.**	
19b-1	Fel: Slang och strålrör med passande förskruvning saknas. Åtgärd: Ny slang och strålrör med passande förskruvning skall anskaffas och provmonteras. Se typlösning T19-101.	

19c	**Golvbrunn för skyddsrumsdrift är avstängningsbar.**	
19c-2	Fel: Avstängningsanordning i golvbrunn fungerar ej. Åtgärd: Avstängningsanordning skall sättas i funktion eller bytas ut. Se typlösning T19-101.	Mängd: 1

19d	**Golvbrunn för skyddsrumsdrift är rengjord och ventilspindel är smord.**	
19d-1	Fel: Golvbrunn kärvar. Åtgärd: Golvbrunn skall rengöras och ventilspindel infettas. Se typlösning T19-101.	Mängd: 1

19e	**Nyckel till golvbrunn finns och är förvarad i skyddsrumsförrådet.**	
19e-1	Fel: Nyckel till golvbrunn saknas. Åtgärd: Nyckel till golvbrunn införskaffas och placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T19-101.	Mängd: 1

21. Elinstallationer

21g	**Infästning av armatur är godtagbar.**
21g-1	Fel: Infästning av armatur är bristfällig. Åtgärd: Ny armaturinfästning skall anordnas. Se typlösning T21-101.
Notering:	Fel klamring i hela rummet

21h	**Lysrörsarmatur är försedd med kompletterande fånganordning.**	
21h-1	Fel: Lysrörsarmatur saknar kompletterande fånganordning. Åtgärd: Lysrörsarmatur kompletteras med fånganordningar enligt typlösning T21-103.	Mängd: 1
Notering:	1 par 100x210	

21j	**Genomföringar är tätade.**
21j-2	Fel: Kabelgenomföring saknar förskruvning med tillbehör. Åtgärd: Kabelgenomföring skall kompletteras med förskruvning inklusive tillbehör. Se typlösning T21-101.

Mängd: 2

Notering: KS





21n	**Läge på antenngenomföring är angiven med skylt på insida skyddsrum.**
21n-1	Fel: Läge på antenngenomföring saknar skylt på insida. Åtgärd: Skylt skall uppsättas på insida vägg. Se typlösning T21-101.

21o	**Läge på telegenomföring är angiven med skylt på båda sidor vägg.**
21o-1	Fel: Läge på telegenomföring saknar skylt på insida skyddsrumsvägg vid genomföringen. Åtgärd: Skylt skall uppsättas på insida vägg vid genomföringen. Se typlösning T21-101.
21o-2	Fel: Läge på telegenomföring saknar skylt på utsida skyddsrumsvägg vid genomföringen. Åtgärd: Skylt skall uppsättas på utsida vägg vid genomföringen. Se typlösning T21-101.

23. Utvändigt

23g	**Antenngenomförings läge är angiven med skylt på utsida.**

23g-1	Fel: Antenngenomförings läge saknar skylt på utsida. Åtgärd: Skylt för antenngenomförings läge skall uppsättas på utsida. Se typlösning T23-101.

Noterade inventarier som saknas i skyddsrumsförrådet

Elinstallationer			Saknas i förrådet:	Skall finnas i förrådet:
☐	25a-1/58	Förskruvning med tillbehör för antenngenomföring	2 st	2 st
☐	25a-1/59	Förskruvning med tillbehör för telegenomföring	2 st	2 st

Utrustning i skyddsrumsförrådet			Saknas i förrådet:	Skall finnas i förrådet:
☐	25a-1/64	Vattenkärl, total volym	500 liter	500 liter
☐	25a-1/65	Grävspade	1 st	1 st
☐	25a-1/66	Hinkar	4 st	4 st
☐	25a-1/67	Lina 10 m	1 st	1 st
☐	25a-1/68	Bågfilsställning	1 st	1 st
☐	25a-1/69	Bågfilsblad	6 st	6 st
☐	25a-1/70	Hammare	1 st	1 st
☐	25a-1/71	Huggmejsel	2 st	2 st
☐	25a-1/72	Mejselhammare	1 st	1 st
☐	25a-1/73	Kombinationstång	1 st	1 st
☐	25a-1/74	Skiftnyckel	1 st	1 st
☐	25a-1/75	Bräckjärn	1 st	1 st
☐	25a-1/76	Verkstadsslägga	1 st	1 st
☐	25a-1/77	Spett	1 st	1 st
☐	25a-1/78	Spruta för fogmassa	1 st	1 st
☐	25a-1/79	Elastisk fogmassa (0.3 liter/st)	8 st	8 st
☐	25a-1/80	Nyckel till monterbar pelare	1 st	1 st

Rekommendationer

Identifierade fel och brister bör åtgärdas och saknat material anskaffas för att upprätthålla skyddsrummets funktion.

Vi hänvisar till typlösningar och komponenter som ni återfinner på MCFs hemsida.

https://www.mcf.se/sv/amnesomraden/beredskap-for-kris-och-krig/befolkningsskydd/skyddsrum-och-andra-skyddade-platser/fastighetsagare/typlosningar-berakningar-och-presentationer-for-skyddsrum/